






UKÁZKA VAD REALIZACE PVC OKEN Z PRAXE



UKÁZKA VAD REALIZACE PVC OKEN Z PRAXE



nekvalitně provedené spasování profilů



chybějící parobrzdná fólie



chybějící hydroizolace oken




chybějící parobrzdná zábrana a utěsnění profilů



chybějící vypodložení oken



nedostatečné množství pěny a chybějící parobrzdná zábrana



nedořešené spasování okenní sestavy, nesprávné vypodložení okenních rámců a chybějící hydroizolace



nedostatečné množství PUR pěny, chybí hydroizolační fólie



nekvalitní spasování profilů



nekvalitní instalace vnitřního těsnění